

## HIDROCHEM BA Plus

Protección base agua diseñada para conferir a las superficies aplicadas una capa impermeabilizante, con resistencia a la abrasión, a la radiación ultravioleta y a la humedad ambiente. Actúa penetrando y compactando los sustratos sobre los que se aplica, protegiéndolos del desgaste superficial y mejorando su aspecto y durabilidad. Al dejar una película brillante y lisa favorece la no acumulación de polvo en su superficie, permitiendo de esta forma una mejor limpieza de la capa imprimida.



## CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Especialmente recomendado para aplicar sobre pavimentos pétreos (hormigón fraguado, terrazo, piedra vista, ladrillo, etc.), tanto en exteriores como en interiores, realzando su textura original. Protección Monocapa de Árido Proyectado.

## MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

Puede aplicarse a brocha, rodillo o con equipo proyector.

Las superficies deben estar secas, limpias y libres de grasas u otros contaminantes superficiales para garantizar un buen anclaje de la imprimación.

Al aplicarse sobre superficies viejas o deterioradas, es necesaria una limpieza y saneado mediante lijado o granallado, eliminando posteriormente el polvo generado para permitir una correcta penetración del producto.

Durante el proceso de aplicación debe evitarse dejar acumulaciones o capas excesivamente gruesas.

No aplicar sobre superficies exteriores cuando se prevean riesgos de heladas o lluvias.

## LIMPIEZA

Para limpiar los instrumentos de trabajo o las pistolas de pulverización se recomienda lavar con agua antes de que la imprimación se seque.

## DATOS TÉCNICOS

Aspecto:  
Película seca:  
Viscosidad Brookfield:  
Contenido en sólidos:  
Secado:

Líquido lechoso.  
Brillante sin tack residual.  
< 25 cP.

38 ± 2 %.

Depende mucho de las condiciones ambientales y de la porosidad de los sustratos. Podemos considerar que la imprimación está seca cuando desaparece el aspecto lechoso y pasa a transparente.

Rendimiento aproximado:

4-8 m<sup>2</sup>/litro en función del modo de aplicación y de la porosidad del sustrato.

Temperatura de trabajo:

Entre 5 y 40 °C.

## ALMACENAMIENTO

Conservar en los envases originales, bien cerrados y protegidos de temperaturas extremas.

Caducidad: 12 meses.

## FORMATOS

5L, 10L y 25L